

Monteringsanvisning JCH type 2277, 2287 og 2297

Pakningen placeres i muffeenden på udligningsstykket, derefter skrues udligningsstykket på måleren. Udligningsstykket er markeret med pil for strømretning. Måleren har nu den korrekte byggelængde i forhold til installationen.

Måleren placeres vandret overfor målerforskruningerne tjek at pakningerne sidder korrekt inden omløberne spændes. Det anbefales at anvende skiftenøgle eller fastnøgle, der tilses at kontrolproppen ikke beskadiges under montage.

Efter montage tjekkes for utætheder.



Vigtig! Ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!